



### Zeichenerklärung

Bestand	Planung
relevante Verkehrszeichen (im Bestand vorhanden)	Abschnitt der Bundesstraße
Merkmale im Bestand	Abschnittskilometrierung
vorgefundene Defizite	Foto zum ausgewählten Defizit
Netzknotenpunkt mit LSA, mit Linksabbiegestreifen	
Netzknotenpunkt ohne LSA, mit Linksabbiegestreifen	

Fehlen von:  
 - Sonderbordstein  
 - barrierefreien Elementen in Querungsbereich und Wartefläche

abschnittsweise:  
 keine Durchgängigkeit der Radwegoberfläche (Unterbrechung an Zufahrten)

gemeinsamer Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr:  
 - zu schmal  
 - fehlender Sicherheitsstreifen  
 - fehlender Hochbord  
 - mangelhafter Oberflächenzustand  
 - Entwässerung über Nebenanlage

Fehlen von:  
 - Sonderbordstein  
 - barrierefreien Elementen in Querungsbereich und Wartefläche  
 - Wetterschutzeinrichtung  
 - gesonderter Wartefläche

Bauwerkskappe für gemeinsamen Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr zu schmal

gemeinsamer Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr:  
 - zu schmal,  
 - mangelhafter Oberflächenzustand

fehlende Zuwegung zu gegenüberliegenden Zufahrten oder fehlender Gehweg rechts

Straßenbauverwaltung aufgestellt: Landesbetrieb Straßenwesen Dezernat Planung Ost	Unterlage/Blatt: 6 / 6-2 Lageplan Defizit B1 OD Manschnow
Straße / Abschnittsnummer / Station: B 1 / 025 bis 220	Maßstab: 1 : 1.000
PROJIS-Nr.:	Datum: 08.02.2023
<b>Defizitanalyse</b>	
B 1 Streckenzug von A 10 bis Bundesgrenze/Polen	