

Güteüberwachte Produktionseinheiten für die Ausführung von Oberflächenbehandlungen entsprechend TL G Asphalt-OB-StB 15

Im Auftrag der obersten Straßenbauverwaltung gibt der Landesbetrieb Straßenwesen die im Land Brandenburg ansässigen und gemäß TLG Asphalt-OB-StB 15 güteüberwachten Produktionseinheiten für die Ausführung von Oberflächenbehandlungen bekannt.

Mit dem Runderlass des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung Abt. 4, Nr. 30/2016 vom 21.12.2016 wurden die Technischen Lieferbedingungen für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen, Teil: Güteüberwachung, Teil: Ausführung von Oberflächenbehandlungen eingeführt.

Die Güteüberwachung erfolgt auf der Grundlage eines Überwachungsvertrages mit einer nach RAP Stra anerkannten Prüfstelle. Entsprechend den TL G OB-StB 15 Abschnitt 2.3.2.3 „Art und Häufigkeit“ muss der Fremdüberwacher mindestens zweimal im Jahr eine Regelprüfung bei dem Ausführenden durchführen.

In anderen Bundesländern ansässige güteüberwachte Ausführende und Produktionseinheiten gelten auch in Brandenburg als güteüberwacht.

Bearbeitungsstand: 11.04.2023

Lfd.-Nr.	Firma	Produktionseinheit	Fremdüberwachende Prüfstelle
* 09.01	Mainka GmbH Straßenunterhaltung Pappelhain 29 15378 Hennickendorf Herr Thiessenhusen Tel.: (033434)1560 Fax: (033434)15640	Reperaturzug - amtl. Kennzeichen: MOL-NT 595 - Identnr.: KSF9410	stra/lab mit Sitz in Rüdersdorf (Reg.-Nr. 12) ¹ Überwachungsvertrag: 08.01.2007 Erstprüfung: 03.08.2007 Regelprüfung: 06.05.2021
* 09.02	Mainka GmbH Straßenunterhaltung Pappelhain 29 15378 Hennickendorf Herr Thiessenhusen Tel.: (033434)1560 Fax: (033434)15640	Rampenspritzgerät mit Splittstreuer - amtl. Kennzeichen: MOL-FI 32 - Identnr.: 5890 mit - amtl. Kennzeichen: MOL-AQ 102 - Identnr.: 4680	stra/lab mit Sitz in Rüdersdorf (Reg.-Nr. 12) ¹ Überwachungsvertrag: 08.01.2007 Erstprüfung: 03.08.2007 Regelprüfung: 06.05.2021

¹ Prüfstelle:

Liste der im Land Brandenburg nach RAP Stra anerkannten Prüfstellen für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau

* Für grau hinterlegte Firmen/Geräte liegen derzeit keine aktuellen Nachweise zur Güteüberwachung vor.