



Zeichenerklärung

- Bestand**
- Knotenpunkt ohne LSA, ohne Linksabbiegestreifen (außerorts)
 - 2+250 Stationierung der einzelnen Abschnitte
- Beschreibung**
- Defizit Gradiente (Halbmesser, Tangentenlänge)
 - Defizit Lage
 - Defizit Sichtverhältnisse
 - Defizit fehlende Radverkehrsanlagen (außerorts/innerorts)
 - fehlende Fahrzeurückhaltesysteme an Alleebäumen

- Verwaltung**
- Kreisgrenze
- Straßennetz vorhanden**
- A 10 Bundesautobahn
 - B 1 Bundesstraße
 - L 79 Landesstraße
 - K 7241 Kreisstraße
- Schutzgebiete Natur, Landschaft, Wasser**
- FFH-Gebiet
 - NSG Naturschutzgebiet
 - LSG Landschaftsschutzgebiet
 - VS Europäisches Vogelschutzgebiet
 - NP Naturpark
 - BD Bodendenkmal
 - W I Wasserschutzzone I/II
 - W III Wasserschutzzone IIIA/B

Straßenbauverwaltung aufgestellt: Landesbetrieb Straßenwesen Dezernat Planung Ost Straße / Abschnittsnummer / Station: B 1 / 025 bis 220	Unterlage/Blatt: 4 / 1 Übersichtslageplan der Defizite Maßstab: 1 : 25.000
PROJUS-Nr.:	Datum: 17.05.2023
Defizitanalyse B 1 Streckenzug von A 10 bis Bundesgrenze/Polen	

