



Zeichenerklärung

- Bestand**
- Knotenpunkt ohne LSA, ohne Linksabbiegestreifen (außerorts)
 - 2+250 Stationierung der einzelnen Abschnitte
- Beschreibung**
- Defizit Gradiente (Halbmesser, Tangentenlänge)
 - Defizit Lage
 - Defizit Sichtverhältnisse
 - Defizit fehlende Radverkehrsanlagen (außerorts/innerorts)
 - fehlende Fahrzeugrückhaltesysteme an Alleebäumen

- Verwaltung**
- Kreisgrenze
- Straßennetz vorhanden**
- A 10 Bundesautobahn
 - B 1 Bundesstraße
 - L 79 Landesstraße
 - K 7241 Kreisstraße
- Schutzgebiete Natur, Landschaft, Wasser**
- FFH-Gebiet
 - NSG Naturschutzgebiet
 - LSG Landschaftsschutzgebiet
 - VS Europäisches Vogelschutzgebiet
 - NP Naturpark
 - BD Bodendenkmal
 - W I Wasserschutzzone I/II
 - W III Wasserschutzzone IIIA/B

Straßenbauverwaltung
aufgestellt:
Landesbetrieb Straßenwesen
Dezernat Planung Ost

Unterlage/Blatt: 4 / 2
**Übersichtslageplan
der Defizite**

Straße / Abschnittsnummer / Station:
B 1 / 025 bis 220

Maßstab: 1 : 25.000

PROJIS-Nr.: Datum: 17.05.2023

Defizitanalyse
B 1 Streckenzug von A 10 bis Bundesgrenze/Polen