



Zeichenerklärung

Bestand	
	Knotenpunkt ohne LSA, ohne Linksablegestreifen (außerorts)
	2+250 Stationierung der einzelnen Abschnitte
Beschreibung	
	Defizit Gradiente (Halbmesser, Tangentenlänge)
	Defizit Lage
	Defizit Sichtverhältnisse
	Defizit fehlende Radverkehrsanlagen (außerorts/innerorts)
	fehlende Fahrzeugrückhaltesysteme an Alleebäumen

Verwaltung		Schutzgebiete Natur, Landschaft, Wasser	
	Kreisgrenze		FFH-Gebiet
	Straßennetz vorhanden		Naturschutzgebiet
	A 10 Bundesautobahn		Landschaftsschutzgebiet
	B 1 Bundesstraße		Europäisches Vogelschutzgebiet
	L 79 Landesstraße		Naturpark
	K 7241 Kreisstraße		Bodendenkmal
			W I Wasserschutzzone I/II
			W III Wasserschutzzone IIIA/B

Straßenbauverwaltung aufgestellt: Landesbetrieb Straßenwesen Dezernat Planung Ost Straße / Abschnittsnummer / Station: B 1/025 bis 220	Unterlage/Blatt: 4 / 3 Übersichtslegeplan der Defizite Maßstab: 1 : 25.000
PROJIS-Nr.:	Datum: 17.05.2023
Defizitanalyse	
B 1 Streckenzug von A 10 bis Bundesgrenze/Polen	