



Richtung Lichtenow ←

→ Richtung Jahnsfelde

Verkehrsfahrer Weg



Zeichenerklärung

Bestand	Planung
relevante Verkehrszeichen (im Bestand vorhanden)	Abschnitt der Bundesstraße
Merkmale im Bestand	Abschnittskilometrierung
vorgefundene Defizite	Foto zum ausgewählten Defizit
Netzknotenpunkt mit LSA, mit Linksabbiegestreifen	
Netzknotenpunkt ohne LSA, mit Linksabbiegestreifen	

Fehlen von:
- OE-Lösung

Gehweg:
- zu schmal
- mangelhafter Oberflächenzustand

Fehlen von:
- Sonderbordstein
- barrierefreien Elementen

fehlende Elemente für Barrierefreiheit im Einmündungsbereich

vorhandene Beleuchtung entlang des rechtsseitigen Geh-/Radwegs in der OD

keine Durchgängigkeit des Gehwegs an Zufahrt

Gehweg:
- zu schmal
- mangelhafter Oberflächenzustand

fehlende Elemente für Barrierefreiheit im Knotenpunktbereich

Ende

Fehlen von:
- Sonderbordstein
- barrierefreien Elementen
- barrierefreier Querungshilfe

fehlende geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen innerhalb der Ortsdurchfahrt

Führung Räderverkehr in beiden Richtungen im Mischverkehr auf der Fahrbahn
generelles Defizit:
bei vorh. Fahrbahnbreiten um ca. 7m ist die Radverkehrsführung auf der Fahrbahn im Mischverkehr zu prüfen

Weg mit Beleuchtung
Mischweg

fehlende Zuwegung zu gegenüberliegender Zufahrt (Gaststätte)

Parken

Gaststätte

fehlende Elemente für Barrierefreiheit fehlende Bordabsenkung

Querungshilfe/OE-Lösung

fehlende Elemente für Barrierefreiheit Querungsstelle Ortseingangslösung

Straßenbauverwaltung aufgestellt: Landesbetrieb Straßenwesen Dezernat Planung Ost Straße / Abschnittsnummer / Station: B 1 / 025 bis 220	Unterlage/Blatt: 6 / 3 Lageplan Defizit B1 OD Hoppegarten Maßstab: 1 : 1.000
PRQJIS-Nr.:	Datum: 08.02.2023
Defizitanalyse	
B 1 Streckenzug von A 10 bis Bundesgrenze/Polen	